Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Jueves, 16 febrero 2012

Hemeroteca

Hoy -1 / 11 | Mañana 1 / 11

Edición: Granada Edición Almería Edición Jaén Personalizar

Iniciar sesión con

Registrate

Edition Granda Edition and Edition and Toronaled

Portada Local Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios

IR

Granada Costa Provincia Baza Motril Loja Guadix

Estás en: Granada - Ideal > Granada > Últimas noticias > Apuntan a tornillos o a soldaduras dañadas como causa del desplome en la A-7

ΙΊΙ ΤΙΜΑς ΝΟΤΙCΙΑς DE GRANADA 17:18

Apuntan a tornillos o a soldaduras dañadas como causa del desplome en la A-7

Agencia EFI

Motril (Granada), 15 feb (EFE).- Unos tornillos que no estaban lo suficientemente apretados o unas soldaduras dañadas pudieron ser las causas que motivaron el colapso en la cimbra del viaducto de la A-7 y su consiguiente caída, según las hipótesis que han barajado hoy dos peritos judiciales durante el iuicio seguido por esta causa.

Dos de los tres peritos que elaboraron un informe a petición judicial sobre lo sucedido en el viaducto -el tercero testificará el próximo lunes- han indicado que no han podido establecer una "causa inequívoca de lo sucedido", por lo que han barajado varias hipótesis tras los descartes realizados.

En las investigaciones efectuadas por técnicos de la Universidad de Granada, las hipótesis más reales de lo sucedido podrían venir dadas por el hecho de que el marco trasero era esencial en la estructura de la cimbra y éste fallo, posiblemente por errores en las uniones atornilladas o por una soldadura de ésta que estuviese defectuosa, han relatado durante el juicio.

De todas formas, ambos peritos han considerado que la estructura en la que estaban trabajando los seis trabajadores fallecidos era "fiable y la adecuada", además de que el programa de revisión de la cimbra -estructura metálica- era "correcto".

Han considerado que los tornillos eran fáciles de ver para hacer las correspondientes revisiones, para las que se debería de haber utilizado la llave adecuada.

Según han apuntado, se deberían de haber utilizado tornillos "pretensados" para las uniones con "contratuercas", que hubieran impedido que éstos se afloiaran.

En referencia a la cimbra, han dicho que no se le puede considerar una máquina y que no existe una normativa especifica para ella.

Durante algo más de tres horas han resaltado que, a consecuencia del corte de luz que se produjo poco antes del accidente, una de las baterías avanzó algo más de 18 centímetros que la otra, pero han considerado que hecho "irrelevante".

De igual forma, han rechazado de entre las posibles causas del desplome la velocidad del viento que soplaba en ese momento.

Hasta el 1 de Julio de 2012 3,40% TAE. Para nuevos clientes.

ANUNCIOS GOOGLE

Grado en Arquitectura

IE University: Conviértete en un Arquitecto de Éxito. ¡Infórmate ya! www.ie.edu/university

Cursos de Soldador

Un trabajo con presente y futuro. Convierte tu vocacion en un trabajo ofertaformativa.com/Soldador

Menu del día: Cocina 2.0

El primer menu degustacion elaborado desde las redes sociales Tusrecetasconsabor.com

Instalación Energía Solar

Solicite Presupuestos Gratis, Es Facil y Rapido, Entra Ahora! www.presupuestos-energia-solar.es

Powered by SARENET

ideal.es

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal

Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840, Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright © Ideal Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de periodísmo | Visitas al Ideal

ENLACES VOCENTO

ABC.es
El Correo Digital
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
ABC Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo

Autocasion

Hoy Digital La Rioja.com DiarioVasco.com Ideal digital Las Provincias El Diario Montañés Laverdad.es Finanzas y planes de hoyMotor Guía TV 11870.com